

HYDROMATIK
connections par excellence

# Pipe Clamps






## PCS - PIPE CLAMPS(LIGHT SERIES) LIGHT SERIES |

| ORDER CODE | GROUP | TUBE OD MM Ã˜D | TUBE NB | TUBE OD INCHES Ã˜D | DIMENSION B1 | DIMENSION E1 | DIMENSION H1 | DIMENSION L1 | DIMENSION L2 | DIMENSION S2 | HEX HEAD BOLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 6 | 1 | 6 | | | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 6.4 | 1 | 6.4 | | 1/4 | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 8 | 1 | 8 | | 5/16 | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 9.5 | 1 | 9.5 | | 3/8 | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 10 | 1 | 10 | G1/8 | | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 12 | 1 | 12 | | | 30 | 20 | 27 | 37 | 36 | 3 | M6X30 |
| PCS 12.7 | 2 | 12.7 | | 1/2 | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS 13.5 | 2 | 13.5 | G1/4 | | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS 14 | 2 | 14 | | | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS 15 | 2 | 15 | | | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS 16 | 2 | 16 | | 5/8 | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS 17.2 | 2 | 17.2 | G3/8 | | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |
| PCS18 | 2 | 18 | | | 30 | 26 | 33 | 42 | 42 | 3 | M6X35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 19 | 3 | 19 | | 3/4 | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 20 | 3 | 20 | | | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 21.3 | 3 | 21.3 | G1/2 | | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 22 | 3 | 22 | | | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 23 | 3 | 23 | | | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 25 | 3 | 25 | | 1 | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 25.4 | 3 | 25.4 | | | 30 | 33 | 35 | 50 | 50 | 3 | M6X40 |
| PCS 26.9 | 4 | 26.9 | G3/4 | | 30 | 40 | 42 | 59 | 60 | 3 | M6X45 |
| PCS 28 | 4 | 28 | | | 30 | 40 | 42 | 59 | 60 | 3 | M6X45 |
| PCS 30 | 4 | 30 | | | 30 | 40 | 42 | 59 | 60 | 3 | M6X45 |
| PCS 32 | 5 | 32 | | 1-1/4 | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 33.7 | 5 | 33.7 | G1 | | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 35 | 5 | 35 | | | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 38 | 5 | 38 | | 1-1/2 | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 40 | 5 | 40 | | | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 42 | 5 | 42 | G1-1/4 | | 30 | 52 | 58 | 71 | 71 | 3 | M6X60 |
| PCS 44.5 | 6 | 44.5 | | 1-3/4 | 30 | 66 | 66 | 86 | 88 | 3 | M6X70 |
| PCS 48.3 | 6 | 48.3 | G1-1/2 | | 30 | 66 | 66 | 86 | 88 | 3 | M6X70 |
| PCS 50.8 | 6 | 50.8 | | 2 | 30 | 66 | 66 | 86 | 88 | 3 | M6X70 |
| PCS 57.2 | 7 | 57.2 | | 2-1/4 | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |
| PCS 60.3 | 7 | 60.3 | | | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |
| PCS 63.5 | 7 | 63.5 | | | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |
| PCS 70 | 7 | 70 | | | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 73 | 7 | 73 | | | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |
| PCS 76.1 | 7 | 76.1 | | | 30 | 94 | 93 | 121 | 122 | 5 | M6X100 |
| PCS 88.9 | 8 | 88.9 | | | 30 | 120 | 118 | 147 | 148 | 5 | M6X125 |
| PCS 101.6 | | 101.6 | | | 30 | 120 | 118 | 147 | 148 | 5 | M6X125 |